

管理番号	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	業販仕切税別価格(税別)	
4348	日野	H16/9	PB-FC7JKF-10303	平ボディ		
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(内寸)		会社 (広島 県)
	切れ	233,673	3,950 kg	L 620	W 212	H 40
	タコグラフ年月					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	A	225	馬力	R券	10,810	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好								T/M	速	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好								汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	AC PS PW			
上物メーカー名	レンジャー 標準幅 ベッドレス 5方開								シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ABS ES			
年式、型式及状態	スタンション3対								クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		エアバッグ			
その他																





外装状態 ボディ全体キス・サビ 床面アヒトン張替

Fバンパ キス凹み

左ミラ-カバー-欠品

右サイドゲ-ト膨らみ

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



トリア曲り凹みサビ

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

上 前 上

上 上 上 上

F × スペア 欠 R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5