

管理番号	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	業販仕切税別価格(税別)	
4411	マツダ	H25/6	TKG-LLR85N-7000669	ボトルカー		
	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(内寸)	会社 (県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	137,000	2,000 kg	L 2,920 W 1,730 H 1,100	
タコグラフ年月						

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	10,400	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	--------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	スム-サーEx	速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	AC PS PW
上物メーカー名	スガワ車体 製造番号C08563-7、製造年月2013年06月	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ABS エアバッグ
年式、型式及状態		クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ETC 電格ミラー
その他						

外装状態

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S-リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 上		前	<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上		<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F	<input checked="" type="checkbox"/> 上	スペア <input type="checkbox"/> R
サイズF	205/65R16		
サイズR			