


|                             |        |       |                    |       |                 |
|-----------------------------|--------|-------|--------------------|-------|-----------------|
| 管理番号                        | 車名     | 年式    | 型式・車体番号            | 架装形状  | 業販仕切税別価格(税別)    |
| 4437                        | いすゞ    | H26/8 | TKG-NJR85A-7037950 | 平ボディ  |                 |
|                             | 車検有効期限 |       | 走行距離(km)           | 積載量   | 荷台寸法(内寸)        |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカー<br>不明 |        |       | 164,000            | 2,000 | L W H           |
|                             | 切れ     | 抹消    | タコグラフ年月            | kg    | 3,100 1,600 380 |

|        |   |          |   |   |   |    |          |    |   |      |          |            |    |    |              |   |
|--------|---|----------|---|---|---|----|----------|----|---|------|----------|------------|----|----|--------------|---|
| エンジン状態 | A | <b>B</b> | C | D | E | AC | <b>良</b> | 不良 | 無 | ブレーキ | <b>V</b> | <b>150</b> | 馬力 | R券 | <b>9,170</b> | 円 |
|--------|---|----------|---|---|---|----|----------|----|---|------|----------|------------|----|----|--------------|---|

|                          |                           |  |  |       |           |          |       |           |
|--------------------------|---------------------------|--|--|-------|-----------|----------|-------|-----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好                        |  |  | T/M   | <b>F5</b> | 速        | キャブ内部 | 備考        |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                        |  |  | 汚れ    | <b>少</b>  | 中        | 多     | AC PS PW  |
| 上物メーカー名                  | 垂直パワーゲート付き 極東 V601B-1MK12 |  |  | シート破れ | 有         | <b>無</b> |       | エアバッグ ABS |
| 年式、型式及状態                 |                           |  |  | クロス張り | 有         | <b>無</b> |       | ETC       |
| その他                      |                           |  |  |       |           |          |       |           |

外装状態 床鉄板張り、パイプ欄干、

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| Fガラス状態 |           |     |
| 要交換    | <b>良好</b> | 飛石有 |
| 記録簿    | 有         | 無   |
| PMマフラ  | 有         | 無   |
| 証明書    | 有         | 無   |
| S・リミッタ | 有         | 無   |
| 証明書    | 有         | 無   |



凹み

|               |                  |          |          |
|---------------|------------------|----------|----------|
| タイヤ状態         |                  |          |          |
| 上、中、下、×、欠、で記載 |                  |          |          |
| <b>上</b>      |                  | 前        | <b>上</b> |
|               |                  |          |          |
| <b>上</b>      | <b>上</b>         | <b>上</b> | <b>上</b> |
|               |                  |          |          |
|               |                  |          |          |
|               | F <b>上</b>       | スペア      | □ R      |
| サイズF          | <b>195/75R15</b> |          |          |
| サイズR          |                  |          |          |